




産業廃棄物焼却炉稼働状況

(2019年6月分)

検 印 課 長	係 長	主 任
		

No.1焼却炉(6mロータリーキルン)

操業なし

・処分した廃棄物	・各月毎の種類及び数量 (産業廃棄物)				
	種 類			処分量(kg)	
	燃えがら			0	
	汚泥			0	
	廃油			-	
	廃酸			0	
	廃アルカリ			0	
	廃プラスチック類			0	
	紙屑			0	
	木屑			0	
	繊維屑			0	
	動植物性残さ			0	
	ゴム屑			0	
	金属屑			0	
	ガラス・陶磁器屑			-	
	鉍さい			0	
	がれき類			-	
ばいじん			0		
感染性廃棄物			0		
合 計			0		
	測定位置	測定結果が得られた年月日	単位	測定結果 測定値	
・燃焼排ガス温度	T ₁	-	℃	-	
・集じん器に流入する燃焼ガスの温度	MC入口	-	℃	-	
・排ガス中のCO濃度	排 突	-	ppm	-	
・冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去	・除去を行った年月日		-		
	排ガスを採取した位置	排ガスを採取した年月日	測定結果の得られた年月日	測定結果 単位 測定値	
・排ガス中のダイオキシン類濃度				ng-TEQ/Nm ³	
・排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度					
排ガス流量	湿り	-	-	Nm ³ /hr	-
	乾き	-	-	Nm ³ /hr	-
ばいじん	実測値	-	-	g/m ³ N	-
硫黄酸化物	実測値	-	-	ppm	-
窒素酸化物	実測値	-	-	ppm	-
	O ₂ 換算値	-	-	ppm	-
塩化水素	実測値	-	-	mg/Nm ³	-