検　印

課　長	係　長	主　任
宮本	尾野	小野瀬

産業廃棄物焼却炉稼働状況

（2019年 9月分）

No.1焼却炉（6mロータリーキルン）　　操業なし

・処分した廃棄物

・各月毎の種類及び数量

（産業廃棄物）

種　類	処 分 量(kg)
燃えがら	0
汚泥	0
廃油	－
廃酸	0
廃アルカリ	0
廃プラスチック類	0
紙屑	0
木屑	0
繊維屑	0
動植物性残さ	0
ゴム屑	0
金属屑	0
ガラス・陶磁器屑	－
鉱さい	0
がれき類	－
ばいじん	0
感染性廃棄物	0
合　計	0

	測定位置	測定結果が得られた年月日	測定結果 単位	測定結果 測定値
・燃焼排ガス温度	T_1	－	℃	－
・集じん器に流入する燃焼ガスの温度	MC入口	－	℃	－
・排ガス中のCO濃度	排　突	－	ppm	－
・冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去	・除去を行った年月日		－	

		排ガスを採取した位置	排ガスを採取した年月日	測定結果の得られた年月日	測定結果 単位	測定結果 測定値
・排ガス中のダイオキシン類濃度					ng-TEQ/Nm³	
・排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度						
排ガス流量	湿り	－	－	－	Nm³/hr	－
	乾き	－	－	－	Nm³/hr	－
ばいじん	実測値	－	－	－	g/m³N	－
硫黄酸化物	実測値	－	－	－	ppm	－
窒素酸化物	実測値	－	－	－	ppm	－
	O_2換算値	－	－	－	ppm	－
塩化水素	実測値	－	－	－	mg/Nm³	－