




産業廃棄物焼却炉稼働状況

(2019年 10月分)

検 印		
課 長	係 長	主 任
		

No.1焼却炉 (6mロータリーキルン)

操業なし

・処分した廃棄物	・各月毎の種類及び数量 (産業廃棄物)				
	種 類		処分量(kg)		
	燃えがら		0		
	汚泥		0		
	廃油		-		
	廃酸		0		
	廃アルカリ		0		
	廃プラスチック類		0		
	紙屑		0		
	木屑		0		
	繊維屑		0		
	動植物性残さ		0		
	ゴム屑		0		
	金属屑		0		
	ガラス・陶磁器屑		-		
	鉱さい		0		
がれき類		-			
ばいじん		0			
感染性廃棄物		0			
合 計		0			
	測定位置	測定結果が得られた年月日	単 位	測定結果 測定値	
・燃烧排ガス温度	T ₁	-	℃	-	
・集じん器に流入する燃烧ガスの温度	MC入口	-	℃	-	
排ガス中のCO濃度	排 突	-	ppm	-	
・冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去	・除去を行った年月日		-		
	排ガスを採取した位置	排ガスを採取した年月日	測定結果の得られた年月日	測定結果 単 位 測定値	
・排ガス中のダイオキシン類濃度				ng-TEQ/Nm ³	
・排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度					
排ガス流量	湿り	-	-	Nm ³ /hr	-
	乾き	-	-	Nm ³ /hr	-
ばいじん	実測値	-	-	g/m ³ N	-
硫黄酸化物	実測値	-	-	ppm	-
窒素酸化物	実測値	-	-	ppm	-
	O ₂ 換算値	-	-	ppm	-
塩化水素	実測値	-	-	mg/Nm ³	-