

検 課	印 長	係 長	主 任
	長 須	西 島	

産業廃棄物焼却炉稼働状況
(平成24年 9月分)

No.1焼却炉(6mロータリーキルン)

操業なし

・処分した廃棄物	・各月毎の種類及び数量 (産業廃棄物)						
	種 類		処分量(kg)				
	燃えがら		0				
	汚泥		0				
	廃油		-				
	廃酸		0				
	廃アルカリ						
	廃プラスチック類		0				
	紙屑		0				
	木屑		0				
	繊維屑		0				
	動植物性残さ		0				
	ゴム屑		0				
	金属屑		0				
	ガラス・陶磁器屑		-				
	鋳さい		0				
	がれき類		-				
	ばいじん		0				
	感染性廃棄物		0				
	合計		0				
	測定位置	測定結果が得られた年月日	測定結果				
			単位	測定値			
・燃焼排ガス温度	T ₁	-	℃	-			
・集じん器に流入する燃焼ガスの温度	MC入口	-	℃	-			
・排ガス中のCO濃度	排 突	-	ppm	-			
・冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去	・除去を行った年月日		-				
	排ガスを採取した位置	排ガスを採取した年月日	測定結果の得られた年月日	測定結果			
				単位	測定値		
・排ガス中のダイオキシン類濃度				ng-TEQ/Nm ³			
・排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度							
	排ガス流量	湿り	-	-	Nm ³ /hr	-	
		乾き	-	-	-	Nm ³ /hr	-
	ばいじん	実測値	-	-	-	g/m ³ N	-
	硫黄酸化物	実測値	-	-	-	ppm	-
	窒素酸化物	実測値	-	-	-	ppm	-
		O ₂ 換算値	-	-	-	ppm	-
	塩化水素	実測値	-	-	-	mg/Nm ³	-