

検 印

課 長	係 長	主 任
(長須)	(西島)	

産業廃棄物焼却炉稼働状況
(平成23年 8月分)

No.1焼却炉(6mロータリーキルン)

・処分した廃棄物	・各月毎の種類及び数量 (産業廃棄物)					
	種 類		処分量(kg)			
	燃えがら		0			
	汚泥		0			
	廃油		-			
	廃酸		0			
	廃アルカリ		0			
	廃プラスチック類		0			
	紙屑		0			
	木屑		0			
	繊維屑		0			
	動植物性残さ		0			
	ゴム屑		0			
	金属屑		0			
	ガラス・陶磁器屑		-			
	鉦さい		0			
	がれき類		-			
ばいじん		0				
感染性廃棄物		0				
合計		0				
		測定位置	測定結果が得られた年月日	単位	測定結果 測定値	
・燃焼排ガス温度		T ₁	H23.8.19	℃	1,051	
・集じん器に流入する燃焼ガスの温度		MC入口	〃	℃	82	
・排ガス中のCO濃度		排 突	〃	ppm	0	
・冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去		・除去を行った年月日		H23.8.14		
		排ガスを採取した位置	排ガスを採取した年月日	測定結果の得られた年月日	測定結果 単位 測定値	
・排ガス中のダイオキシン類濃度					ng-TEQ/Nm ³	
・排ガス中のばい煙量又はばい煙濃度						
排ガス流量	湿り	排突	H23.2.24	H23.2.25	Nm ³ /hr	10,285
	乾き	〃	〃	〃	Nm ³ /hr	9,400
ばいじん	実測値	〃	〃	〃	g/m ³ N	0.002
硫黄酸化物	実測値	〃	〃	〃	ppm	<2
窒素酸化物	実測値	〃	〃	〃	ppm	<10
	O ₂ 換算値	〃	〃	〃	ppm	30
塩化水素	実測値	〃	〃	〃	mg/Nm ³	<5